



宝鸡市陈仓区消防救援大队

行政处罚决定书

宝陈消行罚决字〔2024〕第 0051号

违法行为人(姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址/单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码): (姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址/单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码): 宝鸡市金茂大厦有限公司, 地址: 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇西街, 地址: 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇西街, 法定代表人: 马志琴, 统一社会信用代码: 916103045637741224。

现查明 2024年6月26日, 我大队消防监督员冯伟龙、吕浩对位于陕西省宝鸡市陈仓区虢镇西街的宝鸡市金茂大厦有限公司进行检查时, 发现该场所有两处电器线路未穿管保护, 责令于7月3日前整改。未按要求制定灭火和应急疏散预案, 责令于7月10日前整改。根据《责令限期改正通知书》(宝陈消限字〔2024〕第0432号)的要求, 2024年7月4日, 我大队消防监督员对6月26日检查出的隐患进行复查, 经复查, 该单位电器线路仍有一处未穿管保护, 不符合《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019) 8.2.2 之规定。违反了《中华人民共和国消防法》(2021年修正)第二十七条第二款之规定, 以上事实有《消防监督检查记录》(编号:〔2024〕第1158号), 《责令限期改正通知书》(宝陈消限字〔2024〕第0432号)、《消防监督检查记录》(复查)(编号:〔2024〕第1201号)、对酒店经理马文娟和消防安全管理员樊毛毛的询问笔录各1份、现场照片9张及执法记录仪视频等证据证实。

根据《中华人民共和国消防法》(2021年修正)第六十六条之规定, 现决定宝鸡市金茂大厦有限公司停止使用敷设不符合要求的电器线路并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。

执行方式和期限 限你单位自收到本决定书之日起立即责令停止使用敷设不符合规定的电器线路; 自收到处罚决定书起十五日内通过扫码缴纳罚款。

逾期不缴纳罚款的, 每日按罚款数额的百分之三加处罚款, 加处罚款的数额不超过罚款的数额。

如不服本决定, 可以在收到本决定书之日起六十日内向 宝鸡市陈仓区人民政府 申请行政复议或者在六个月内依法向 宝鸡市陈仓区人民法院 提起行政诉讼。

附： / 清单

宝鸡市陈仓区消防救援大队
二〇二四年七月二十三日



行政处罚决定书已向我宣告并送达。

被处罚人：马文娟

2024年07月23日

一式三份，被处罚人和执行单位各一份，一份附卷。