



宝鸡市陈仓区消防救援大队

行政处罚决定书

宝陈消行罚决字〔2024〕第 0086号

违法行为人(姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址/单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码): 陕西中嘉金匠建筑工程有限公司, 地址: 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇街道办虢镇大道世苑国际9号楼二楼201号商铺, 法定代表人: 孙丽红, 统一社会信用代码: 91610301MA6XKF331P。

现查明 2024年12月19日, 我大队接到举报投诉, 有市民反映位于陕西省宝鸡市陈仓区虢镇街道办虢镇大道世苑国际9号楼二楼201号商铺的陕西中嘉金匠建筑工程有限公司(统一社会信用代码: 91610301MA6XKF331P, 法定代表人: 孙丽红)杂物遮挡消火栓, 存在消防安全隐患。2024年12月19日, 我大队消防监督员对其进行核查, 经核查, 发现该场所不存在杂物遮挡消火栓的隐患, 但办公室门口、会议室门口有两处电器线路未穿管保护不符合《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019 8.2.2, 存在电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的消防安全违法行为, 大队随即下发了《责令限期改正通知书》大队随即下发了《责令限期改正通知书》(宝陈消限字〔2024〕第0761号), 责令其限期改正。2024年12月27日, 我大队对其进行复查, 该单位未穿管的电器线路已整改一处, 还有一处仍未整改, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定, 以上事实有《消防监督检查记录》(编号:〔2024〕第2083号)、《消防监督检查记录》(复查)(编号:〔2024〕第2111号)、《责令限期改正通知书》(宝陈消限字〔2024〕第0761号)对单位主要负责人张少鹏和设计师李晓鹏的询问笔录各1份及现场照片7张、执法记录仪视频等证据证实。

根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定, 现决定给予陕西中嘉金匠建筑工程有限公司责令停止使用敷设不符合要求的电器线路并处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。

执行方式和期限 限你单位自收到本决定书之日起立即责令停止使用敷设不符合规定的电器线路, 自收到处罚决定书起十五日内通过扫码缴纳罚款。

逾期不缴纳罚款的, 每日按罚款数额的百分之三加处罚款, 加处罚款的数额不超过罚款的数额。

如不服本决定, 可以在收到本决定书之日起六十日内向 宝鸡市消防救援支

队或陈仓区人民政府 申请行政复议或者在六个月内依法向 宝鸡市陈仓区人民法院提起行政诉讼。

附： / 清单



行政处罚决定书已向我宣告并送达。

被处罚人：张少鹏

2024年12月30日

一式三份，被处罚人和执行单位各一份，一份附卷。