

宝鸡市陈仓区消防救援大队

## 行政处罚决定书

宝陈消行罚决字〔2026〕第 0004号

违法行为人(姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址/单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码): 单位名称: 宝鸡市陈仓区独牙台球俱乐部, 地址: 陕西省宝鸡市陈仓区虢镇街道紫竹苑商业1号楼前楼二层, 经营者: 都永红, 统一社会信用代码: 92610304MA6XLBGW6X。

现查明 2026年3月4日我大队接到举报投诉, 有市民反映: 陈仓区虢镇南环路紫竹苑北门独牙台球俱乐部内疏散指示标志不亮, 店内灭火器数量不足。随即, 我大队对其进行核查, 该场所内疏散指示标志设置符合要求且完好有效, 灭火器数量充足符合要求, 举报情况不属实。但在检查过程中发现, 该场所一楼楼梯口有三处电器线路敷设不符合要求, 责令该场所于2026年3月10日前整改完毕, 根据《责令限期改正通知书》宝陈消限字〔2026〕第0091号的要求, 2026年3月10日, 我大队对其进行复查时, 该单位已将两处整改完成, 还有一处仍未整改, 该行为不符合《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019) 8.2.2之规定, 违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定, 以上事实有《消防监督检查记录》(编号:〔2026〕第0245号), 《消防监督检查记录》(复查)(编号:〔2026〕第0268号), 《责令限期改正通知书》(宝陈消限字〔2026〕第0091号)、对负责人魏坤和工作人员杨朝的询问笔录各1份、现场照片9张及执法记录仪视频等证据证实。

根据《中华人民共和国消防法》(2021年修正)第六十六条之规定, 现决定给予宝鸡市陈仓区独牙台球俱乐部责令停止使用一楼楼梯口敷设不符合要求的电器线路并对宝鸡市陈仓区独牙台球俱乐部处罚款人民币壹仟元整的行政处罚。

执行方式和期限 限你单位自收到本决定书之日起立即停止使用敷设不符合要求的电器线路, 自收到处罚决定书起十五日内通过描非税收入一般缴款书上的二维码缴纳罚款。

逾期不缴纳罚款的, 每日按罚款数额的百分之三加处罚款, 加处罚款的数额不超过罚款的数额。

如不服本决定, 可以在收到本决定书之日起六十日内向 宝鸡市陈仓区人民

政府 申请行政复议或者在六个月内依法向 宝鸡市陈仓区人民法院提起行政诉讼。

附： / 清单



行政处罚决定书已向我宣告并送达。  
被处罚人： 魏 坤  
2026年03月16日

一式三份，被处罚人和执行单位各一份，一份附卷。